



انجمن انواع الکتروموتورها و صنایع

## اندازه شافت الکتروموتورهای سه فاز به میلیمتر

قدرت (اسب)	900(6p)	1400(4p)	3000(2p)
1	24	19	19
1/5	24	24	19
2	28	24	24
3	28	28	24
4	38	28	28
5/5	38	28	28
7/5	38	38	38
10	42	38	38
15	42	42	42
20	48	42	42
25	55	48	42
30	55	48	48
40	60	55	55
50	65	60	55
60	75	60	60
75	75	65	60
100	80	75	65
125	80	75	65
150	80	80	65

اصفهان خیابان دکتر هشتی مقابل مسجد لبنان جنب کوچه محارستان فرومگاه آزادی

شماره های تماس: 031-32333775، 031-32338873